

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1836** /UBND-BTCD
V/v xử lý phản ánh của ông
Vũ Thế Tuyền

Đông Hà, ngày **22** tháng 8 năm 2023

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố

Xét đơn ghi ngày 11/8/2023 của ông Vũ Thế Tuyền, trú tại Khu phố 2, Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà phản ánh về việc thực hiện dự án chỉnh trang vỉa hè, cây xanh và thoát nước đường Lê Lợi (có đơn phản ánh kèm theo); sau khi xem xét, UBND thành phố có ý kiến như sau:

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố kiểm tra, rà soát, giải quyết và trả lời công dân./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND TP;
- CVP, PVP, CVVP;
- Thanh tra TP;
- UBND phường Đông Lương;
- Ông Vũ Thế Tuyền;
- Lưu: VT, BTCD. *Chốt*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Hồ Sỹ Trung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Hà, ngày 11 tháng 8 năm 2023

BAN TIẾP CÔNG DÂN TP ĐÔNG HÀ	
ĐƠN	Số: 202
	Ngày: 11/8/2023
	Chuyển:
	Lưu hồ sơ số:

ĐƠN PHẢN ÁNH

(V/v: Đang thực hiện dự án chỉnh trang vỉa hè, cây xanh và thoát nước đường Lê Lợi, TP Đông Hà tỉnh Quảng Trị)

Kính gửi: Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Họ tên người viết đơn: Vũ Thế Tuyền Sinh năm: 1977
Số CCCD: 045077003608 cấp ngày 25/6/2021 của Cục CS QLHC &TT XH.
Địa chỉ: Khu phố 2, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
Điện thoại: 0915033967

Là người dân đang sinh sống trên địa bàn có dự án chỉnh trang vỉa hè, cây xanh và nâng cấp thoát nước đường Lê Lợi, TP Đông Hà tỉnh Quảng Trị. Tôi đang quan sát và thấy có vài điều bất thường, bất hợp lý vi phạm pháp luật xảy ra khi đang thực hiện thi công như sau.

Nội đơn phản ánh:

Đây là một dự án rất tốt mang lại lợi ích to lớn cho toàn xã hội, đặc biệt là những người dân đang sinh sống trực tiếp trên con đường này. Vỉa hè giành cho người đi bộ là khu vực đất đai do Nhà Nước quản lý sử dụng, do đó khi tiến hành các công trình công cộng Nhà nước luôn tính đến tính công bằng, hài hòa lợi ích cho tất cả mọi người dân cùng sinh sống và cùng được hưởng lợi. Vậy tại sao lại có những việc đã xảy ra đi ngược lại những chủ trương, chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước và trái bản vẽ thiết kế đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt để nhằm tạo lợi thế đơn phương cho người này gây bất lợi cho người khác. Cụ thể:

1. Theo bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt tại vị trí giáp ranh giữa 02 nhà 151 và 149 Lê Lợi có 01 hố Ga, tuy nhiên chủ nhà 149 không đồng ý với nhiều lý do cá nhân nên đã cản trở thi công buộc bên thi công phải đặt hố Ga này nằm hoàn toàn bên phần nhà 151 Lê Lợi, do đó chủ nhà 151 Lê Lợi đương nhiên không đồng ý buộc phải thi công theo đúng bản vẽ thiết kế. Do đó công việc buộc phải tạm dừng cho đến trưa ngày tiếp theo thì 2 bên chủ nhà được làm việc cùng Ban quản lý dự án UBND TP, Chủ tịch phường Đông Lương và Bên thi công, đã thống nhất cắm cọc tâm hố Ga lấn sang phía nhà 151 là 50cm và nhà 149 là 30cm. Tuy nhiên, đầu giờ chiều làm việc ngày hôm đó thì chủ nhà 151 phát hiện cọc gỗ đã bị di dời sang bên nhà 151 hoàn toàn, sai bản vẽ thiết kế hoàn toàn. Nhưng chủ nhà 151 nói thôi giữ nguyên như vậy cũng được, chấp nhận thiệt thòi không công bằng mục đích sống cho yên ổn.

2. Việc buộc phải trồng lại cây xanh, cũng theo nguyên tắc tương tự. Tuy nhiên cái cây được trồng từ trước, đã được Nhà nước đánh số quản lý 149 nằm giữa 2 nhà đã không được chừa vị trí để trồng lại như ban đầu. Lý do chủ nhà 149 tiếp tục gây cản trở không cho chừa vị trí hố trồng cây. Bên thi công sợ ảnh hưởng đến ống thu nước bằng nhựa HDPE nằm sâu phía dưới gần 1m và cách điếm giữa 2 nhà trên 1,5m hoàn toàn có thể trồng được cây tương tự đã được chừa hố trồng trên đường (*kích thước 4*4 viên gạch hoặc 5*5 viên gạch*). Nếu chưa phù hợp thì tiếp tục chỉnh sang phía nhà 149 cỡ 1-2 viên gạch cũng không ảnh hưởng gì(Nhà 151 đã có hố ga nằm hoàn toàn rồi). Việc sử dụng vỉa hè công cộng lại bị biến thành như sân nhà riêng khi cho phép chủ nhà 149 Lê Lợi đem nhiều chậu cây to nhỏ đặt tùy tiện um tùm như bụi rậm lên vỉa hè ngay vị trí có cây cổ thụ được trồng trước đây (*lẽ ra bây giờ đã có chừa hố trồng cây*), gây mất mỹ quan đô thị, cản trở lối đi bộ trên vỉa hè và giảm tầm nhìn gây nguy hiểm cho người tham gia lưu thông trên đường. Đây là hành vi chiếm dụng vỉa hè trái pháp luật, cần buộc phải khôi phục nguyên trạng trả lại không gian đúng ý nghĩa của vỉa hè

Nội dung yêu cầu cụ thể là các vấn đề sau:


Thi công đảm bảo đúng thiết kế đã được phê duyệt khi chỉnh trang đô thị như: Vị trí đặt hố Ga đúng bản vẽ thiết kế đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, trồng lại cây xanh cổ thụ đảm bảo như hiện trạng ban đầu đã được đánh số quản lý 149 nhằm để cho đô thị xanh mát và tươi đẹp mỹ quan đô thị sau chỉnh trang.

Xử lý vi phạm, buộc khôi phục trả lại nguyên trạng vỉa hè công cộng cho người đi bộ đúng theo quy định Pháp luật.

Kính mong Chủ tịch UBND TP xem xét giải quyết và chỉ đạo giải quyết.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN


Vũ Thế Tuyền

Tài liệu đính kèm:

1. Bản photo bản vẽ thiết kế
2. 4 ảnh chụp hiện trường hiện hữu.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN AN


ĐÃ THẨM TR

Ngày...tháng.....năm...

Họ tên.....

Chữ ký.....

PG. B. X. M.
KIẾT TỬ



HL93-L-

D800-VH-L=43.0

D800-VH-L=47.0

D1000-VH-L=21.2

D1000-VH-L=47.2

6.81
4.84

GT3-90
5.14

6.97
4.99

GT2-88
5.29

7.90
6.93

GT2-86
6.23

78

Ngày...tháng...năm...

Chữ ký.....

79

81

200609612

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN AN

Ngày 12 năm 2022

1	1.500
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	



NOKIA

